



## Příručka Flowermate Wix



Wix je vybaven borosilikátovou žhavicí komorou, která zajišťuje hladké potahy s mimořádně křupavou chutí. Součástí je černý keramický náustek, který umožňuje snadné a pohodlné potahování.

## PŘEDSTAVENÍ ODPAŘOVAČE OLEJE WIX

Flowermate WIX je jedním z původních vaporizérů do pera využívajících koncentrát/vosk/extrakci. Jedná se o elegantní a kompaktní vaporizér v peru s čistě keramickou žhavicí spirálou a třemi přednastavenými teplotami - vysokou, střední a nízkou. Celé zařízení je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů a dodává se s výrazným černým keramickým náustkem a borosilikátovou topnou komorou. WIX podporuje nabíjení typu C, 350mAh baterii a 10sekundové předžhavení, které vám umožní vychutnat si rychlý dabing kdykoli a kdekoli.



10 seconds Pre-heating



Pure Ceramic Heating  
Coil




350mAh battery




Type-C charging



Zirconia Mouthpiece






## 10 SEKUND PŘEDEHŘEVU

Režim předehřátí napájí koncentrační pero WIX a ujistí se, že je zařízení připraveno k provozu, abyste jej mohli začít používat.

## ZIRKONOVÝ NÁUSTEK

WIX je vybaven zirkoniovým náustkem, který nabízí čistou chuť a jemnou vůni a je 20x odolnější než jiné materiály.



## NABÍJENÍ TYPU C

WIX využívá USB TYPE-C, které dokáže spolehlivě přenášet energii a vyšší přenosovou rychlost, čímž zajišťuje stabilnější výkon a bezpečné nabíjení.

- 1 - Zirkoniový náustek
- 2 - **Vyměnitelný rozprašovač**
- 3 - **Ventilační otvor**
- 4 - **Tlačítko Home + LED světlo**
- 5 - Port typu C
- 6 - Baterie se závitem 510



## CO JE SOUČÁSTÍ BALENÍ:



# Specifikace

Size 14.3mm\*13.8mm\*12.5mm

Kapacita 350mAh

Pohotovostní režim Spotřeba energie <15μA

Load Rozsah zatížení: 0.5-0.8 Ω

Zapnutí/vypnutí V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro vypnutí 5krát během 2S a modro-zeleno-červený kůň jednou zabliká, aby vyzval k vypnutí.

**Přepínání a výstup v** pohotovostním stavu (zapnuto) Stiskněte tlačítko 3krát nepřetržitě po dobu 1,5 s, abyste přepnuli převodovku, pokud lze převodovku přepnout pouze jednou, modro-zeleno-červenomodře... Přepínejte postupně.

První - modrá: 3,3 V; druhá-zelená :3,6 V; třetí-červená: 3.8V

**Pracovní režim (přenášení/kouření)** Detekce zátěže (zapnutá nebo vypnutá): aktuální kontrolka převodovky zátěže se jednou rozsvítí (doba trvání: 300 ms). Zapnuto (pohotovostní režim), stiskněte tlačítko neuvolnit, stiskněte aktuální výstupní napětí převodovky (na displeji bude déle svítit příslušná barva), uvolněním tlačítka okamžitě ukončíte práci.

Timeout Timeout : maximální pracovní doba je 15 s a kontrolka aktuálního stavu timeoutu třikrát rychle blikne.

**Ochrana proti nízkému napájení Napětí** baterie bez zátěže je nižší než 3,2 V (napětí baterie při zátěži je nižší než 2,8 V). Po stisknutí tlačítka nebude fungovat a červená kontrolka 5krát zabliká.

Ochrana proti zkratu V případě zkratu topného drátu nebo nízké hodnoty odporu (< 0,6Ω by měla být chráněna) se MOS automaticky vypne, aby se zastavil výstup a zabránilo se spálení desky.

Nabíjení 1 .Nabíjecí port typu C.

2. 5V500mA/1A/2A vstup, 4,2±1%V proud 450-500mA na konci baterie.

3. Při nabíjení můžete kouřit výstup, přednostně zobrazovat světlo pracovního zařízení, nekouřit indikaci nabíjení.

**Scintilační perioda 250/250ms**

Výstupní rozhraní 510 Závit



EST. 2016

# CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými  
produkty pro zdraví

[www.canatura.com](http://www.canatura.com)

Autorská práva vyhrazena