

Prenosný pečený odparovač

X-MAX II Pro



18+



CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

**POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA**

1

VYHLASENIE

Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny. Pred prvým použitím zariadenia X- MAX II mu plne porozumejte. Odporúčame vám, aby ste si tieto pokyny uschovali na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Na nákup alebo používanie pera X-MAX II Vaporizer Pen musíte mať viac ako 18 rokov.

Pero X-MAX II Vaporizer Pen nie je zdravotnícka pomôcka a nie je určené na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu akýchkoľvek ochorení alebo iných stavov. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, pred použitím pera X-MAX II Vaporizer Pen sa poraďte so svojím lekárom.

Tento výrobok by nemali používať deti, tehotné alebo dojčiace ženy, ani osoby so život ohrozujúcimi ochoreniami bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom. Taktiež by sa nemal používať pred vedením vozidla alebo obsluhou strojov.

Pero X-MAX II Vaporizer Pen nie je určené na podávanie akýchkoľvek liečivých alebo zakázaných látok. Akékoľvek nezákonné použitie tohto zariadenia môže používateľa vystaviť prísnyh pokutám, trestom a/alebo odňatiu slobody podľa zákonov vašej jurisdikcie .

TENTO VÝROBOK NEOBSAHUJE TABAK ANI ŽIADNY INÝ RASTLINNÝ MATERIÁL

Ďakujeme, že ste si zakúpili odparovacie pero X-MAX 11. Tento vaporizér má pokročilú technológiu ohrievacej komory, ktorá vás poteší. Dúfame, že sa vám bude páčiť kvalita a výkon **vášho nového vaporizéra.**

Aby ste zaistili optimálny výkon a bezpečnosť svojho odparovacieho pera X-MAX II, prečítajte si túto **celý návod na použitie.**

X-MAX II PREHĽAD/OBSAH

3

Náustok/filter
Tekutý a voskový
Pohár

Vykurovacia
komora



Baliaci nástroj
Čistiaca kefa

Nástenný
adaptér

ŠPECIFIKÁ

Kapacita	18650 3,7 V 2200 mAh IOC
Objem batérie	3,5 V - 4,2 V
Vek nabíjačky/výstupného napätia	5,0 V/ 500mAh
Zapnuté/vypnuté	Kliknite na zadok 3-krát po sebe
Sa fety Power Trvanie	X- M AX V2- 3 minúty,X-MAX V2 Pro-5 minút
Nízka úroveň nabitia batérie	Svetlá LED blikajú 10-krát rýchlo ly
Pohár na tekutinu/vosk:	Nerezová oceľ
Vykurovací komora:	Keramika so zabudovaným vykurovacím prvkom

OPERAČNÉ POKYNY

1. Odstráňte gumový náustok **X-MAX 11**, čím odhalíte ohrievaciu komoru.
2. Komoru **vždy** naplňte mierne mletou bylinou. Nestláčajte **materiál príliš**, aby ste zbytočne nebránili prúdeniu vzduchu. Potom nasadte späť náustok.
ALEBO -
ak používate vosk alebo oleje, vložte do komory na vosk **malé** množstvo vosku a uistite sa, že je komora na plnenie čiastočne naplnená.
3. Kliknite na tlačidlo 3-krát v rýchlom slede. Červené, zelené a biele svetlá budú blikat' a potom sa zobrazí kontrolka úrovne **batérie**.
!Biele svetlo = plný výkon, zelené svetlo = stredný výkon, červené svetlo = nízky výkon)
4. Počkajte, kým indikátor **úrovne batérie** nezhasne, potom podržte tlačidlo 2 sekundy, aby ste zvolili teplotu, ak ho podržíte dlhšie ako 4 sekundy, bude sa cyklicky nastavovať hrubá teplota rýchlym tempom.
5. Zariadenie sa po výbere teploty **automaticky zahreje**.

6. LED dióda sa rozsvieti pri zahrievaní a po dosiahnutí zvolenej teploty bude stabilná, kým sa automaticky nevypne. Vdychujte z náustka plynulo a zhlboka, kým svieti kontrolka.

Nastavenie teploty s Light	Zobrazenie úrovne batérie
<ul style="list-style-type: none">• ČERVENÁ: 180°C/356°F• MODRÁ: 190°C/374 °F• ZELENÁ: 200°C/392°F• FIALOVÁ: 210°C/410°FVLASTNÍCTVO: 220 °C/428 °F	<ul style="list-style-type: none">• ČERVENÁ: POD 20%• ZELENÁ: POD 60%○ BIELA: 60-100%

Nízka spotreba: Červené svetlo 10-krát blikne a zariadenie sa automaticky vypne.

CHARG ING

Na ochranu a rozšírenie batérie odporúčame nabíjať adaptér X- MAX 11 v i a Wall po dobu najmenej 6 hodín pred prvým použitím. Môže sa tiež nabíjať vi a USS port, ale trvá to dlhšie. (Externá nabíjačka batérií 1 8650 je k dispozícii, ale nie je súčasťou dodávky.)

Pri nabíjaní sa na LED dióde X- MAXII striedajú červené, zelené a biele svetlá, ktoré indikujú úroveň nabitia. Potom biela LED dióda 10-krát blikne, keď je X- MAX 11 úplne nabitý, a až potom zhasne.

Ak máte akékoľvek obavy **alebo** ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite vaporizér vypnite a vyťahnite napájací adaptér. Nesnažte sa závalu odstrániť sami. Kontaktujte priamo náš zákaznícky servis (support @topgreen cig.com).

Po použití vaporizéra a napájacieho adaptéra ich pred uskladnením nechajte vychladnúť. Skladujte ich na suchom mieste chránenom pred vplyvom počasia a mimo dosahu detí alebo nekvalifikovaných osôb.

Používajte radšej originálnu nabíjačku ako nabíjačky iných výrobcov. **X- MAX II** nemožno používať počas nabíjania. V opačnom prípade to bude nebezpečné.

ČISTENIE/ÚDRŽBA

Po dlhodobom používaní môže byť náustok upchatý a znečistený, čo môže mať za následok ťažký dróm alebo nízke množstvo pary.

1. Čistenie gumového náustka: najprv odstráňte kovový filter stlačením základne gumového náustka. Po odstránení použite vatový tampón a utrite vnútornú časť gumového náustka a potom ho znova utrite vlhkou papierovou utierkou.
2. Čistenie filtra: po použití suchých bylín použite nástroj na čistenie filtra pomocou kefky. Ak chcete filter vyčistiť dôkladnejšie, použite ruky alebo vlhkú papierovú utierku na jemné čistenie filtra zmesou mydla a vody.
3. Čistenie keramickej ohrievacej komory: pomocou kefky jemne očistite steny ohrievacej komory.

NEČISTITE celé zariadenie vodou.

Do keramickej komory **NEVSTUPUJTE** so žiadnou tekutinou.

ZÁRUKA A OBMEDZENIE

Ak chcete uplatniť nárok na záruku, navštívte stránku www.XVAPECIG.com alebo kontaktujte svojho predajcu.

Zaručujeme výlučne pôvodnému kupujúcemu Výrobkov, že počas záručnej doby (ako je definovaná nižšie) budú Výrobky pri bežnom používaní bez väd materiálu a spracovania a budú zodpovedať špecifikáciám Výrobkov, ktoré spoločnosť zverejnila. Vyššie uvedená záruka je podmienená správnym skladovaním, prepravou a používaním Výrobkov, ale nezahŕňa vady batérií, tlačidiel a podobných častí podliehajúcich opotrebovaniu alebo poškodeniu a iné osobitné, následné alebo náhodné škody. Zákazník súhlasí s tým, že prevezme zodpovednosť za takéto riziká a nebude výrobcov, distribútorov alebo predajcov (vrátane majiteľov a zamestnancov) brať na zodpovednosť za akékoľvek incidenty, zranenia osôb alebo škody na majetku.

Zákazník by mal po dodaní okamžite skontrolovať zhodu a viditeľné vady Výrobkov. Ak sa vyskytne problém s kvalitou, Zákazník je povinný písomne oznámiť Spoločnosti všetky

nesúlád alebo viditeľné vady týkajúce sa výrobkov a písomne sa obráťte na spoločnosť v súvislosti s vrátením alebo opravou. Náš tím poskytne servis na mieste do 24 hodín od prijatia písomného oznámenia od zákazníka. Zákazník musí do 7 dní poskytnúť fotografie/videjný záznam alebo iný dôkaz ako dôkaz.

Záručná doba pre odparovač **X-MAX II** začína plynúť odo dňa, keď je výrobok a je platná po dobu šiestich mesiacov, pričom sa musí dodržať lehota na doručenie. **doživotná servisná záruka.**

Možnosť záruky

1. Opätovný výskyt vady výrobku
2. Vymeniť výrobok za nový alebo funkčne rovnocenný výrobok
3. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na bežné znehodnotenie batérií alebo zanedbanie používania a nedodržanie pokynov na čistenie.

Odoslanie vyrovnania pohľadávky

1. Nový produkt zašleme spolu s ďalšou objednávkou zákazníka.
2. I ak zákazník neplánuje v krátkom čase urobiť novú objednávku, môže zaplatiť náklady na opätovné zaslanie a požiadať o opätovné zaslanie nového výrobku.

Všetky žiadosti a oznámenia od všetkých zákazníkov v rámci tejto záruky sa zasielajú na adresu support@toparencia.com.

**WWW.
XVAPECIG.com**

www.canatura.com/sk



EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené