




STORZ & BICKEL



Mighty+

NÁVOD NA POUŽITIE (STRUČNÝ)




EST. 2016

CANATURA

KONOPE PRE ZDRAVIE

FUNKČNÉ PRVKY



- 1  **Plniaca komora**
nedotýkajte sa, keď je horúci
- 2 **Náustok**
skladacie
- 3 **Zobrazenie skutočnej teploty**
odčítanie aktuálnej teploty
- 4 **Tlačidlo Plus teploty**
krátko stlačte: Stlačte krátko: kontinuálne zvyšovanie teploty stlačte súčasne plus a mínus:
mení zobrazenie stupňov medzi stupňami Celzia a Fahrenheita
- 5 **Nabíjacia zásuvka USB-C**
na nabíjanie batérie pomocou nabíjačky USB;
pri použití voliteľnej nabíjačky USB-C je prevádzka možná, aj keď je batéria úplne vybitá
- 6 **Nastavenie zobrazenia teploty**
Nastaviteľná v rozsahu od 40 °C do 210 °C (104 °F a 410 °F)
Tri prednastavené teploty:
Základná teplota: 180 °C (356 °F)
Teplota posilňovača: (možno zmeniť), automaticky sa deaktivuje po 90 s. Superbooster teplota: +15 °C (+27 °F) posunutá k základnej teplote (možno zmeniť): +15 °C (+27 °F) posun voči teplote boostera (pevne nastavené), automaticky sa deaktivuje po 90 s
- 7 **Zobrazenie nabitia batérie**
plná batéria: zobrazenie všetkých šiestich polí stavu nabitia takmer vybitá batéria: pomaly blikajúci rám batérie
- 8 **Nástroj na plnenie komory**
na čistenie plniacej komory
na demontáž chladiacej jednotky na výmenu obrazoviek
- 9 **Vypínač ON/OFF**
na zapnutie/vypnutie stlačte vždy aspoň na 1/2 sekundy
- 10 **Tlačidlo mínusovej teploty**
krátko stlačte: Stlačte krátko: zníženie teploty v krokoch po 1 stupni Stlačte nepretržite: nepretržité zvýšenie teploty Stlačte súčasne plus a mínus:
mení zobrazenie stupňov medzi stupňami Celzia a Fahrenheita
- 11 **Chladiaca jednotka**

odskrutkujte a vyberte, aby ste naplnili plniacu komoru

ULOŽTE SI TIETO POKYNY.

1 Základné pravidlá

- ➔ Tento návod na použitie je neoddeliteľnou súčasťou odparovača a

musí byť používateľovi k dispozícii.

- ➔ Stiahnite si aktuálnu podrobnú verziu návodu na použitie z

www.storz-bickel.com.

- ➔ Pred uvedením do prevádzky si pozorne a úplne prečítajte tieto pokyny.

Odparovač a kábel USB-C.

- ➔ Pri používaní vždy dodržiavajte pokyny uvedené v tomto návode na

použitie.

a servis zariadenia.

- ➔ Tento odparovač môžu používať deti od 8 rokov, a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatok skúseností a vedomostí, ak sú **pod dozorom** alebo sú poučené o bezpečnom používaní pomôcky a chápu možnosť vzniku nebezpečenstva. Nedovoľte deťom, aby sa s odparovačom hrali. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- ➔ Ak používateľ trpí ochorením dýchacích ciest alebo pľúc, de- sa môže použiť len po konzultácii a so súhlasom ošetrojúci lekár. V závislosti od hustoty môžu výpary dráždiť dýchacie cesty a pľúca, čo môže spôsobiť kašeľ.
- ➔ Odparovač nepoužívajte bez dozoru.
- ➔ Zariadenie Vaporize a kábel USB-C skladujte a používajte len na

dostatočnom

vzdialenost' od zdrojov tepla (rúra, sporák, krb atď.) a v na suchom mieste, kde teplota okolia nemôže klesnúť pod

+5 °C (+41 °F).

- ➔ Vaporizér nevystavujte extrémnym výkyvom okolitej teploty, peraturu. Kondenzovaná vlhkosť by mohla narušiť funkčnosť

nosti.

- ➔ Používajte len originálne príslušenstvo a náhradné diely Storz & Bickel.
- ➔ Vaporizér a kábel USB-C nepoužívajte v nevhodnom, nesprávnom
rect or unreasonable manner, **as the manufacturer does not accept**
žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré z toho vyplývajú.

Bezpečnostné odporúčania

2.1 Riziko poranenia v dôsledku úrazu elektrickým prúdom

- ➔ Odparovač a kábel USB-C musia byť vypnuté a odpojené.
po použití, pred akoukoľvek údržbou a pred
počas búrok.

DÔLEŽITÉ OCHRANNÉ

- ➔ Uistite sa, že kábel USB-C nie je poškodený ohnutím, rozdrvením

alebo ťahanie.

- ➔ Nepoužívajte viacero zásuviek a/alebo predlžovacích káblov. V prípade,

že sa abso-
v prípade potreby používajte len výrobky s certifikátom kvality (napr. UL, IMQ, VDE, +S atď.), ak uvedená hodnota výkonu prekračuje výkonové požiadavky (A = ampér) pripojených zariadení.

- ➔ Vaporizér a kábel USB-C nepoužívajte, ak sú poškodené. Znovu párov môže vykonať len naše servisné stredisko. Pokus o opätovné poškodenie páru sami zrušíte záruku. Naše servisné stredisko vám vymení poškodený kábel USB-C.

- ➔ Odparovač a kábel USB-C nesmú byť vystavené vlhkosti a

vlhkosť.

- ➔ Odparovač a kábel USB-C uchovávajúte mimo dosahu domácich zvierat

(napr. hlodavcov)

a škodcov.

- ➔ Vaporizér a kábel USB-C nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo horľavé prostredie.

2.2 Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku horenia/výparov

- ➔ Nedotýkajte sa horúcich povrchov odparovača (plniacej komory) počas

prevádzky a fázy chladenia.

- ➔ Horúci odparovač umiestnite len na pevný a žiaruvzdorný povrch a

uistite sa, že nie je zakrytý.

- ➔ Odparovač nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov, napríklad záclon,

obrúsy alebo papier.

- ➔ Nezatvárajte, nezakrývajte ani nezakrývajte otvory odparovača počas

prevádzky a fázy chladenia.

- Pred zapnutím odparovača sa uistite, že všetky výpary, napr. horľavé čistiace a dezinfekčné prostriedky sa vyparili.

2.3 Riziko zranenia z rôznych príčin

- Dávajte pozor, aby ste neprehltli malé časti odparovača.
- Dávajte pozor na nebezpečenstvo uškrtenia káblom USB-C.
- ~~Vopriez používajte len odporúčanými bylinami a časťami rastlín ktoré sa majú odparovať. Použitie iných látok môže spôsobiť otravu~~

alebo oheň.

- Sledujte svoje príznaky (napr. kašeľ, dýchavičnosť, bolesť na hrudníku) počas alebo po použití a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte obavy o svoje zdravie.

Úložisko

- ➔ Odparovač a kábel USB-C skladujte na suchom mieste mimo dosahu pred poveternostnými vplyvmi a mimo dosahu detí alebo nekvalifikovaných osôb osoby.

Likvidácia

- ➔ Neopraviteľný odparovač po záručnej dobe zlikvidujte prostredníctvom materiálový cyklus alebo ho pošlite do nášho servisného strediska.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁ VAPO RIZER

Napájacie napätie: 5 VDC USB / 5-15 VDC USB-C PD

Spotreba energie: max. 45 W.

Prevádzková teplota: 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Teplotný rozsah: 40 °C - 210 °C (104 °F - 410 °F)

Veľkosť: 14 x 8 x 3 cm (5,5 x 3,2 x 1,2 palca)

Hmotnosť: približne 242 g

Patenty a vzory: www.storz-bickel.com/patents Technické zmeny vyhradené.


1.



Stiahnite si aktuálnu podrobnú verziu návodu na použitie na www.storz-bickel.com/support.

Pred použitím odparovača si prečítajte návod na použitie

2.



Nabíjanie odparovača s nabíjačkou USB. S voliteľne dostupným USB-C


Prečerpávacie zariadenie, prevádzka je možné, aj keď je batéria úplne vybitá.

3.




Odskrutkujte chladiacu jednotku z odparovača otočením o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

4.



Naplňte plniacu komoru úplne zasypať rozdrveným rastlinným materiálom až po plastový okraj.

5.




Naskrutkujte chladiacu jednotku na odparovač otočením o 90° v smere hodinových ručičiek.

6.




Zapnite odparovač. Pripravené na prevádzku, keď sa nastavená a skutočná teplota zhodujú.

7.




Používanie odparovača.




Výbuch Kresba Chladiaca jednotka

- 1 uzáver s uzáverom
- 2 Náustok
- 3 Tesniaci krúžok náustka
- 4 Kryt chladiacej jednotky
- 5 Základný tesniaci krúžok (malý)
- 6 Základňa chladiacej jednotky
- 7 Sito (šírka hrubých ôk)
- 8 Základný tesniaci krúžok (veľký)


Demontáž a čistenie chladiacej jednotky



Zatiahnite za uzáver smerom k náustku.




Stiahnite kryt chladiacej jednotky z odparovača.



Vytiahnite náustok z krytu chladiacej jednotky a mierne ho nakláňajte

dopredu a dozadu.
Odstráňte náustok
Tesniaci krúžok.

4.




Pri čistení
Kryt chladiacej jednotky v
izopropylalkohole, odstráňte
zámok krytu jeho
vytiahnutím na jednej
strane.

5.



Odskrutkujte chladiacu jednotku
základňu z odparovača
otočením o 90° proti smeru
hodinových ručičiek.


6.



Páka z veľkej základne
Tesniaci krúžok s
nástrojom na plniacu
komoru vo vybraní v
drážke.


Odstráňte malý
základný tesniaci
krúžok.

7.



Stlačte zástenu s
nástrojom na plnenie
komory zhora nadol zo
základne chladiacej
jednotky.

8.



Umiestnite všetky časti
zariadenia Cool-
v teplej oplachovacej
vode.
Prípadne: Všetky časti
chladiacej jednotky (okrem
uzáveru) namočte do
izopropylalkoholu na

maximálne 1/2 hodiny.
Všetky časti oplachujte pod
tečúcou vodou aspoň jednu
minútu. Všetky časti
nechajte úplne vyschnúť.



STORZ & BICKEL

STORZ & BICKEL GmbH

In Grubenäcker 5-9 - 78532 Tuttlingen / Nemecko

© by STORZ & BICKEL GmbH - MAL-30-204-16-en - 08-2021

Predmetom zmien - Všetky práva vyhradené





EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené