



Flowermate Wix Podręcznik



Wix posiada komorę grzewczą wykonaną w całości z borokrzemianu, która zapewnia gładkie uderzenia o bardzo ostrym smaku. Zawiera czarny ceramiczny ustnik, który umożliwia łatwe i wygodne zaciąganie się.

WPROWADZENIE VAPORIZERA OLEJOWEGO WIX

Flowermate WIX jest jednym z oryginalnych vaporizerów piórkowych wykorzystujących koncentrat/wosk/ekstrakcję. Jest to elegancki i kompaktowy vaporizer piórkowy z ceramiczną cewką grzewczą i trzema ustawieniami temperatury - wysoka, średnia i niska. Całe urządzenie jest wykonane z wysokiej jakości materiałów i wyposażone w charakterystyczny czarny ceramiczny ustnik oraz borokrzemianową komorę grzewczą. WIX obsługuje ładowanie typu C, baterię 350mAh i 10-sekundowe podgrzewanie, które pozwala cieszyć się szybkimi dabsami w dowolnym miejscu i czasie.



10 seconds Pre-heating



Pure Ceramic Heating
Coil



350mAh battery




Type-C charging



Zirconia Mouthpiece






10 SEKUND NAGRZEWANIA WSTĘPNEGO

Tryb podgrzewania zasila pióro koncentratu WIX i zapewnia, że urządzenie jest gotowe do pracy, aby można było rozpocząć jego używanie.

USTNIK CYRKONOWY

WIX posiada cyrkonowy ustnik, który oferuje czysty smak i łagodny aromat, dzięki czemu jest 20 razy trwalszy niż inne materiały.



ŁADOWANIE TYPU C

W firmie WIX zastosowano złącze USB TYPE-C, które zapewnia niezawodne zasilanie i większą szybkość transferu, a tym samym stabilniejsze działanie i bezpieczne ładowanie.

- 1 - Ustnik cyrkonowy 2
- Wymienny rozpylacz
- 3 - Odpowietrznik
- 4 - Przycisk Home + dioda LED 5 - Port typu C
- 6 - Bateria z gwintem 510



CO WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU:



Specyfikacja

Size 14.3mm*13.8mm*122.5mm

Pojemność 350mAh

Tryb gotowości Zużycie energii <15μA

Obciążenie Zakres obciążeń : 0.5-0.8 Ω

Włączanie/wyłączenie W trybie gotowości naciśnij przycisk, aby wyłączyć urządzenie 5 razy w ciągu 2 sekund, a niebiesko-zielono-czerwony konik mignie raz, informując o wyłączeniu.

Stuknij przełączanie i wyjście W trybie gotowości (przy włączonym zasilaniu) naciśnij przycisk 3 razy, nieprzerwanie przez 1,5 s, aby przełączyć bieg, za każdym razem można przełączyć bieg tylko raz, niebieski-zielony-czerwony-niebieski... Przełączanie po kolei.

Pierwszy - niebieski: 3,3V; Drugi-zielony :3,6V; Trzeci-czerwony: 3.8V

Tryb pracy (noszenie/palenie) Wykrywanie ładunku (włączony lub wyłączony): aktualna kontrolka biegu ładunku zaświeci się raz (czas trwania: 300ms). On (standby), naciśnij przycisk, aby nie zwolnić, naciśnij bieżący bieg wyjście napięcia (odpowiedni kolor światła będzie dłużej na wyświetlaczu), zwolnij przycisk, aby zatrzymać pracę natychmiast.

Timeout Timeout : maksymalny czas pracy wynosi 15 sekund, a wskaźnik aktualnego stanu timeout miga szybko 3 razy.

Zabezpieczenie przed niskim poborem mocy Napięcie baterii bez obciążenia wynosi mniej niż 3,2 V (napięcie baterii pod obciążeniem wynosi mniej niż 2,8 V). Po naciśnięciu przycisku urządzenie nie będzie działać, a czerwona dioda mignie 5 razy.

Zabezpieczenie przed zwarcie W przypadku zwarcia przewodu grzejnego lub niskiej wartości rezystancji (< 0,6Ω należy zabezpieczyć), MOS zostanie automatycznie wyłączony, aby zatrzymać wyjście i zapobiec spaleni płytki drukowanej.

Ładowanie

.Port ładowania Type-C.

2. 5V500mA/1A/2A wejście, 4,2±1%V prąd 450-500mA po stronie baterii.

3. Podczas ładowania można palić wyjście, priorytetem jest wyświetlanie światła sprzętu roboczego, nie należy palić wskazania ładowania.

Okres scyntylacji 250/250ms

Interfejs wyjściowy Gwint 510



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone