



Flowermate Wix Handbuch



Wix verfügt über eine Heizkammer aus Borosilikat, die sanfte Züge mit ultra-knackigem Geschmack liefert. Inklusive schwarzem Keramik-Mundstück, das einfaches und bequemes Rauchen ermöglicht.



EINFÜHRUNG DES WIX- ÖLVERDAMPFERS

Der Flowermate WIX ist einer der ersten Stiftverdampfer mit Konzentrat/Wachs/Extraktion. Es ist ein schlanker und kompakter Verdampfer Stift mit reiner Keramik-Heizspirale und verfügt über drei Voreinstellung Temperatur- hoch, mittel und niedrig. Das gesamte Gerät ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit einem schwarzen Keramikmundstück und einer Heizkammer aus Borosilikat geliefert. WIX unterstützt Typ-C-Ladung, 350mAh Akku und 10 Sekunden vor dem Aufheizen, die Sie schnell dabs jederzeit und überall genießen können.



10 seconds Pre-heating



Pure Ceramic Heating
Coil



350mAh battery




Type-C charging



Zirconia Mouthpiece






10 SEKUNDEN VORHEIZEN

Der Vorwärm-Modus schaltet den WIX-Konzentratstift ein und stellt sicher, dass das Gerät betriebsbereit ist, damit Sie es benutzen können.

ZIRKONIUMDIOXID- MUNDSTÜCK

Das WIX-Mundstück aus Zirkoniumdioxid bietet ein reines Aroma und einen weichen Geschmack und ist 20-mal haltbarer als andere Materialien.



TYP-C-LADUNG

WIX verwendet USB TYPE-C, das eine zuverlässige Stromversorgung und eine schnellere Übertragungsgeschwindigkeit ermöglicht und damit eine stabilere Leistung und ein sicheres Laden bietet.

- 1 - Zirkoniumdioxid-Mundstück
- 2 - Auswechselbarer Zerstäuber
- 3 - Entlüftung
- 4 - Home-Taste + LED-Leuchte
- 5 - Typ-C-Anschluss
- 6 - 510er Gewinde Batterie



WAS ENTHALTEN IST:



Spezifikation

Size 14.3mm*13.8mm*122.5mm

Kapazität 350mAh

Standby-Modus Stromverbrauch <15µA

Last Belastungsbereich: 0.5-0.8 Ω

Ein-/Ausschalten Im Standby-Modus drücken Sie die Taste zum Ausschalten 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, und das blau-grün-rote Pferd blinkt einmal, um das Ausschalten zu signalisieren.

Tap Switching und Output In Standby (Power on) Zustand, drücken Sie die Taste für 3 mal kontinuierlich für 1,5s, um das Getriebe zu wechseln, jedes Mal kann nur das Getriebe einmal, blau-grün-rot-blau...Switch wiederum.

Erstens: blau: 3,3V; Zweite-grün: 3,6V; Dritte-rot: 3.8V

Arbeitsmodus (Tragen/Rauchen) Lasterkennung (ob an oder aus): die aktuelle Gang Licht der Last wird einmal leuchten (Dauer: 300ms). On (Standby), drücken Sie die Taste nicht loslassen, drücken Sie die aktuelle Gangspannung Ausgang (die entsprechende Farbe Licht wird mehr auf dem Display), lassen Sie die Taste, um die Arbeit sofort zu stoppen.

Timeout Timeout : Die maximale Betriebszeit beträgt 15 Sekunden, und die Anzeigeleuchte des aktuellen Timeout-Status blinkt 3 Mal schnell.

Low Power Protection Die Batteriespannung im Leerlauf beträgt weniger als 3,2 V (die Batteriespannung unter Last beträgt weniger als 2,8 V). Drücken Sie die Taste und es wird nicht funktionieren, und das rote Licht wird 5 mal blinken.

Kurzschlusschutz Im Falle eines Kurzschlusses **des Heizdrahts oder eines niedrigen Widerstandswerts** (< 0,6Ω sollte geschützt werden) wird der MOS automatisch abgeschaltet, um die Ausgabe zu stoppen und ein Verbrennen der Leiterplatte zu verhindern.

Aufladen 1 .Typ-C-Ladeanschluss.

2. 5V500mA/1A/2A Eingang, 4.2±1%V Strom 450-500mA auf der Batterieseite.

3. Sie können rauchen Ausgang beim Laden, Priorität, um die Arbeit Gang Licht, nicht rauchen Display Ladeanzeige anzuzeigen.

Szintillationsperiode 250/250ms

Ausgang Schnittstelle 510 Gewinde



EST. 2016

CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten