

AirVape XS GO




User Manual

PACK & PUFF

- 1. Dla wygody użytkownika wszystkie urządzenia Xs posiadają w pełni naładowane akumulatory.**
- 2. Zaleca się zmielenie ziół przed zapakowaniem komory i lekkie zapakowanie komory.**
- 3. Naciśnij przycisk zasilania 3 razy szybko, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.**
- 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania do momentu wybrania temperatury. (najniższa, najmniejsza lampka wskazuje najniższą temperaturę) 215 Celsjusza, 207 Celsjusza, 198 Celsjusza, 190 Celsjusza, 182 Celsjusza**
- 5. Lampka kontrolna wskazuje, że urządzenie jest nagrzewane, a po osiągnięciu gotowości do pracy świeci światłem stałym.**
- 6. Wdychaj powietrze przez ustnik i ciesz się nim. Nie trzeba przytrzymywać żadnych przycisków, aby wykonać wdech.**
- 7. Wyłącznik czasowy bezpieczeństwa wyłączy się automatycznie po 3 minutach użytkowania.**

www.canatura.com/pl



WSKAZÓWKI I PORADY

- 1. Użyj szczoteczki do czyszczenia komory po każdym użyciu, gdy urządzenie ostygnie.**
- 2. Aby wyczyścić ustnik: rozebrać ustnik i pozostawić jego elementy na kilka godzin w alkoholu. Przed ponownym złożeniem ustnika należy pozostawić jego części do wyschnięcia na powietrzu.**
- 3. Odwiedź nas online, aby zarejestrować swój produkt i uzyskać najnowsze informacje o wapowaniu i akcesoriach.**

Ładowanie

Naładuj swój AirVape XsGo za pomocą dołączonego kabla. Włóż kabel do ładowania tak, aby logo USB było skierowane do góry. Włożenie kabla w przeciwnym kierunku może spowodować uszkodzenie portu. Nie ma kontrolki wskazującej, kiedy urządzenie jest w pełni naładowane.

www.canatura.com/pl



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE  ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone