

X-MAX II Pro



Přenosný pečený odpařovač

EST. 2016

CANATURA

KONOPI PRO ZDRAVÍ

**UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA**

1

18+

VYHLASENÍ

Pečlivě si přečtěte pokyny a postupujte podle nich. Před prvním použitím přístroje X- MAX II mu plně porozumějte. Doporučujeme vám, abyste si tento návod uschovali na bezpečném místě pro budoucí použití.

Pro nákup nebo používání pera X-MAX II Vaporizer Pen musíte být starší 18 let.

X-MAX IIVaporizer Pen není zdravotnický prostředek a není určen k diagnostice, léčbě, ošetřování nebo prevenci jakýchkoli onemocnění nebo jiných stavů. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, poraďte se před použitím pera X-MAX II Vaporizer Pen se svým lékařem.

Tento přípravek by neměly bez předchozí konzultace s lékařem používat děti, těhotné nebo kojící ženy a osoby s život ohrožujícími onemocněními. Rovněž by neměl být používán před řízením nebo obsluhou strojů.

X-MAX II Vaporizer Pen není určen k podávání jakýchkoli léčivých nebo nelegálních látek. Jakékoli nezákonné použití tohoto zařízení může být podle zákonů vaší jurisdikce předmětem přísných pokut, trestů a/nebo odnětí svobody .

TENTO VÝROBEK NEOBSAHUJE TABÁK ANI ŽÁDNÝ JINÝ ROSTLINNÝ MATERIÁL.

Děkujeme, že jste si zakoupili odpařovací pero X-MAX 11. Tento vaporizér má pokročilou technologii topné komory, která vás potěší. Doufáme, že se vám kvalita a výkon **vašeho nového vaporizéru budou líbit.**

Abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost svého odpařovacího pera X-MAX II, přečtěte si prosím tento návod. **celý návod k použití.**

X-MAX II PŘEHLED/OBSAH

Náustek/filtr Tekutý a voskový
Pohár



Topná komora



lithium-iontová baterie
Baterie Tube



Balící nástroj
Čisticí kartáč



Nástěnný
adaptér



USB Port
Tweezer



SPECIFIKA

Kapacita	18650 3,7 V 2200 mAh IOC
Objem baterie	3,5 V - 4,2 V
Stáří nabíječky/výstupního napětí	5,0 V/ 500mAh
Zapnuto/vypnuto	Klikněte na zadek třikrát po sobě.
Sa fety Power Doba trvání	X- M AX V2- 3 minuty,X-MAX V2 Pro-5 minut
Vybitá baterie	Světla LED blikají 10krát rychle ly
Kelímek na kapalinu/vosk:	Nerezová ocel
Topení Cham ber:	Keramika se zabudovaným topným tělesem

OPERAČNÍ POKYNY

1. Odstraňte gumový náustek **X-MAX 1** a odkryjte ohřívací komoru.
2. Komoru **vždy** naplňte mírně mletou bylinou. Příliš nestlačujte materiál, abyste zbytečně nebránili proudění vzduchu. Poté nasadte zpět náustek.
NEBO -
pokud používáte vosk nebo oleje, vložte do komory pro vosk malé množství vosku a ujistěte se, že je plnicí komora částečně naplněna.
3. Třikrát rychle klikněte na tlačítko . Červená, zelená a bílá kontrolka zabliká.
pak se zobrazí kontrolka stavu **baterie**.
!**Bílé světlo = plný výkon, zelené světlo = střední výkon, červené světlo = nízký výkon**)
4. Vyčkejte, až zhasne indikátor hladiny baterie, poté podržte tlačítko 2 sekundy pro volbu teploty, pokud jej podržíte déle než 4 sekundy, dojde k rychlému cyklování teploty.
5. Zařízení se po zvolení teploty **automaticky zahřeje**.

6. Při zahřívání se rozsvítí kontrolka LED a po dosažení zvolené teploty je stabilní, dokud se automaticky nevypne. Při rozsvíceném světle vdechujte z náustku plynule a zhluboka.

Nastavení teploty s Light	Zobrazení úrovně baterie
<ul style="list-style-type: none">• ČERVENÁ: 180°C/356°F• MODRÁ: 190°C/374 °F• ZELENÁ: 200°C/392°F• FIALOVÁ: 210°C/410°F VLASTNÍ: 220°C/428 °F	<ul style="list-style-type: none">• ČERVENÁ: POD 20%• ZELENÁ: POD 60%○ BÍLÁ: 60-100 %

Nízká spotřeba: Červená kontrolka 10krát blikne a zařízení se automaticky vypne.

www.canatura.com

CHARG ING

Pro ochranu a prodloužení životnosti baterie doporučujeme nabíjet adaptér X- MAX 11 v i a Wall po dobu.

nejméně 6 hodin před prvním použitím. Může se také nabíjet vi a USS port, ale trvá to déle. (Externí nabíječka baterií 1 8650 je k dispozici, ale není součástí dodávky.)

Při nabíjení se kontrolky LED X- MAXII střídají v červené, zelené a bílé barvě a indikují úroveň nabití. Poté bílá kontrolka LED desetkrát blikne, když je zařízení X- MAX 11 plně nabitó, než zhasne.

Pokud máte jakékoli obavy nebo se vyskytnou jakékoli problémy, okamžitě vaporizér vypněte a vytáhněte napájecí adaptér. Nesnažte se závadu odstranit sami. Kontaktujte přímo naši zákaznickou službu (support @topgreen cig.com).

Po použití vaporizéru a napájecího adaptéru je před uložením do skladu nechte vychladnout. Skladujte je na suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy a mimo dosah dětí nebo nekvalifikovaných osob.

Používejte raději originální nabíječku než nabíječky jiných výrobců. X- MAX II nelze používat během nabíjení. Jinak by to bylo nebezpečné.

ČIŠTĚNÍ/ÚDRŽBA

Po dlouhodobém používání může být náustek ucpaný a znečištěný, což může mít za následek obtížnou tvorbu páry nebo nízké množství páry.

1. Vyčistěte gumový náustek:nejprve vyjměte kovový filtr stisknutím základny gumového náustku.Po vyjmutí otřete vnitřní část gumového náustku vatovým tamponem a poté jej znovu otřete vlhkým papírovým ubrouskem.
2. Čištění filtru:po použití suchých bylin použijte k jemnému čištění filtru kartáček.Pro hlubší čištění použijte ruce nebo vlhký papírový ručník a jemně vyčistěte filtr směsí vody a mýdla.
3. Čištění keramické ohřívací komory:pomocí kartáčku jemně očistěte stěny ohřívací komory.

NEČIŠTĚTE celé zařízení vodou.

Do keramické komory NEVSTŘIKUJTE žádnou kapalinu.

www.canatura.com

ZÁRUKA A OMEZENÍ

Chcete-li uplatnit záruku, navštivte stránku www.XVAPECIG.com nebo kontaktujte svého prodejce.

Zaručujeme výhradně původnímu kupujícímu Výrobků, že během záruční doby (jak je definována níže) budou Výrobky při běžném používání bez vad materiálu a zpracování a budou odpovídat zveřejněným specifikacím Výrobků společnosti. Výše uvedená záruka je podmíněna řádným skladováním, přepravou a používáním Výrobků, ale nevztahuje se na vady baterií, knoflíků a podobných součástí podléhajících opotřebení nebo poškození a na jiné zvláštní, následné nebo náhodné škody. Zákazník souhlasí s tím, že přebírá odpovědnost za taková rizika a že nebude činit výrobce, distributory nebo prodejce (včetně majitelů a zaměstnanců) odpovědnými za jakékoli nehody, zranění osob nebo škody na majetku.

Zákazník by měl po dodání neprodleně zkontrolovat shodu a viditelné vady Výrobků. Pokud se vyskytne problém s kvalitou, Zákazník je povinen písemně oznámit Společnosti jakýkoli

neshody nebo viditelné vady týkající se výrobků a písemně kontaktovat společnost ohledně vrácení nebo **opravy**. Náš tým zajistí servis na místě do 24 hodin od obdržení písemného oznámení zákazníka. Zákazník musí do 7 dnů předložit fotografie/videjní záznam nebo jiný důkaz jako důkaz.

Záruční doba na odpařovač **X-MAX II** začíná běžet dnem, kdy je výrobek dodán, a je platná po dobu šesti měsíců a je doručena na místo zákazníka.
doživotní servisní záruka.

Možnost záruky

1. **Reparát** vady výrobku
2. Výměna výrobku za nový nebo **funkčně** rovnocenný výrobek
3. Omezená záruka se nevztahuje na běžnou degradaci baterií nebo na zanedbání používání a nedodržování pokynů k čištění.

Odeslání vyřízení reklamace

1. Nový produkt zašleme znovu spolu s další objednávkou zákazníka.
2. Pokud Zákazník neplánuje v krátké době provést novou objednávku, může Zákazník uhradit náklady na opětovné zaslání a požádat o opětovné zaslání nového výrobku.

Veškeré žádosti a oznámení od všech zákazníků v rámci této záruky se zasílají na adresu support@topgreencia.com.

www.XVAPECIG.com

www.canatura.com



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena